


Company SIA CMB
Ventspils iela 48

Customer Druvienas iela 21, Rīga


Device testo 882

Serial No.: 3314060



Lens: 32° x 23°




1.attēls. Ēkas cokola/ārsienas mezgls




2.attēls. Ieejas bloks



3.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




4.attēls. Ieejas bloks




5.attēls. Ieejas bloks




6.attēls. Ēkas austrumu fasāde





7.attēls. Ēkas austrumu fasāde





8.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde, paaugstināta virsmas temperatūra uz loga rāmja, paneļu šuvju vietās




9.attēls. Zemāka termiskā pretestība ēkas cokola daļā




10.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




11.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra uz koka konstrukcijām kāpņu telpā



12.attēls. Ēkas austrumu fasāde




13.attēls. Ēkas austrumu fasāde




14.attēls. Ēkas ieejas durvis



Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Lielupes iela 62, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°




1.attēls. Ieejas bloks




2.attēls. Termiskais tilts konstrukciju savienojuma vietā



3.attēls. Ēkas rietumu fasāde




4.attēls. Ēkas rietumu fasāde




5.attēls. Siltuma zudumi caur ēka cokolu




6.attēls. Ēkas dienvidu fasāde, siltuma zudui caur logu cokolā un 1.stāva loga rāmi




7.attēls. Ēkas dienvidu fasāde, siltuma zudumi caur logiem.




8.attēls. Ēkas cokols





9.attēls. Ēkas cokols



10.attēls. Paneļu savienojuma vieta




11.attēls. Ēkas cokols



12.attēls. Siltuma zudumi caur cokolu




13.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




14.attēls. Termiskais tilts ēkas stūros, siltuma zudumi caur kāpņu telpas logiem




15.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī





16.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde





17.attēls. Ēkas ieejas bloks




18.attēls. Ēkas cokols, termiskais tilts ēkas stūrī



19.attēls. Ēkas austrumu fasāde




20.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī




21.attēls. Paneļu savienojuma vieta


Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Silciema iela 15 k-4, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°





1.attēls. Ēkas ziemeļu fasādes cokola/ārsienas mezgls





2.attēls. Atvērums ēkas cokolā





3.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde




4.attēls. Ēkas rietumu fasādes cokols




5.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās paneļu šuvju vietās




6.attēls. Ieejas bloks





7.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra balkona/ārsienas mezglā, termiskais tilts loga rāmja/stiklojuma savienojumā




8.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās ārsienas/cokola mezglā






9.attēls. Ieejas bloks




10.attēls. Ēkas cokols




11.attēls. Ēkas rietumu fasāde




12.attēls. Termiskais tilts kāpņu telpas loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietā




13.attēls. Ārsienas/pārseguma termiskais tilts



14.attēls. Bēniņu lūka




15.attēls. Kāpņu telpas durvis




16.attēls. Ēkas dienvidu fasāde



17.attēls. Ēkas dienvidu fasāde




18.attēls. Ēkas austrumu fasāde




19.attēls. Ēkas austrumu fasāde




20.attēls. Ēkas austrumu fasāde



21.attēls. Čokola paneļu savienojums



22.attēls. Cokola paneļu savienojums



24.attēls. Ēkas austrumu fasādes cokols

Company SIA CMB
Ventspils iela 48



Customer Veldres iela 9, Rīga

Device testo 882


Serial No.: 3314060

Lens: 32° x 23°


Task




1.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās ēkas cokola daļā




3.attēls. Ēkas ieejas bloks



2.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietā




5.attēls. Ēkas cokols




4.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietā



8.attēls. Ēkas fasāde



7.attēls. Termiskais tilts ārsienas/cokola mezglā



10.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra balkona/ārsienas mezglā




11.attēls. Ēkas fasāde





9.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu šuvju vietās




14.attēls. Ēkas fasāde





12.attēls. Lokāla temperatūras paaugstināšanās paneļu šuvju vietās





13.attēls. Temperatūras paaugstināšanās cokola paneļu savienojumā




16.attēls. Ēkas fasāde





15.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola šuvju vietās, durvju iebūves perimetrā



18.attēls. Virsmas temperatūras paaugstināšanās cokola šuvju vietās, ārsienas cokola mezglā




17.attēls. Ēkas ieejas bloks




6.attēls. Ēkas cokols


Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Kurzemes prospekts 42, Rīga
Device	testo 882	Serial No.: 3314060	Lens: 32° x 23°





1.attēls. Ēkas jumts




2.attēls. Jumta lūka, ventilācijas izvadi




3.attēls. Ēkas jumts




4.attēls. Kāpņu telpas logs




5.attēls. Ēkas fasāde




6.attēls. Ieejas bloks




7.attēls. Termiskais tilts ēkas stūros



8.attēls. Ēkas cokols




9.attēls. Ēkas gala siena




10.attēls. Ēkas gala siena




11.attēls. Ēkas fasāde, ārsienas/balkona termiskais tilts





12.attēls. Ēkas stūris




13.attēls. Ēkas fasāde





14.attēls. Paneļu šuves





15.attēls. Paneļu šuve



16.attēls. Ēkas fasāde



17.attēls. Ārsienas paneļu savienojuma vieta




18.attēls. Ārsienu paneļu savienojuma vieta


Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Kurzemes prospekts 56, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°




1.attēls. Ēkas fasāde




2.attēls. Ēkas fasāde



3.attēls. Termiskais tilts ēkas stūrī



4.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra paneļu savienojuma vietās




5.attēls. Ēkas stūris



6.attēls. Ēkas fasāde



7.attēls. Ēkas fasāde




8.attēls. Ēkas fasāde



9.attēls. Ēkas gala siena



10.attēls. Ēkas gala siena



11.attēls. Ēkas stūris




12.attēls. Termiskais tilts, paaugstināta virsmas temperatūra loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietā





13.attēls. Ēkas fasāde




14.attēls. Ēkas fasāde





15.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra paneļu savienojuma vietās un loga rāmja/stiklojuma termiskais tilts




16.attēls. Pārseguma/ārsiena termiskais tilts





17.attēls. Ēkas jumts



18.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts



19.attēls. Temperatūras pazemināšanās ēkas stūrī




20.attēls. Termiskais tilts ārsiena/pārsegums


Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Maskavas iela 256 k-2, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°





1.attēls. Ieejas bloks




2.attēls. Balkona termiskais tilts, siltuma zudumi caur loga rāmi




3.attēls. Ēkas cokols, paaugstināta virsmas temperatūra cokola paneļu savienojuma vietās




4.attēls. Paneļu savienojuma vietas




5.attēls. Ēkas austrumu fasāde




6.attēls. Termiskais tilts pārseguma/ārsienas mezglā




7.attēls. Siltuma zudumi no dzīvokļa uz kāpņu telpu




8.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts




9.attēls. Ieejas bloks




10.attēls. Siltuma zudumi caur paneļu šuvēm



11.attēls. Ēkas cokols




12.attēls. Ēkas dienvidu fasādes cokols




13.attēls. Ēkas dienvidu fasāde



14.attēls. Siltuma zudumi caur logiem un ārsienu paneļu savienojuma vietām




15.attēls. Siltuma zudumu caur ēkas cokolu



16.attēls. Ēkas rietumu fasāde



17.attēls. Ēkas rietumu fasāde




18.attēls. Ēkas ziemeļu fasādes cokols


Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Maskavas iela 256 k-2, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°





1.attēls. Ieejas bloks




2.attēls. Balkona termiskais tilts, siltuma zudumi caur loga rāmi




3.attēls. Ēkas cokols, paaugstināta virsmas temperatūra cokola paneļu savienojuma vietās




4.attēls. Paneļu savienojuma vietas




5.attēls. Ēkas austrumu fasāde




6.attēls. Termiskais tilts pārseguma/ārsienas mezglā




7.attēls. Siltuma zudumi no dzīvokļa uz kāpņu telpu




8.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts




9.attēls. Ieejas bloks




10.attēls. Siltuma zudumi caur paneļu šuvēm




11.attēls. Ēkas cokols




12.attēls. Ēkas dienvidu fasādes cokols




13.attēls. Ēkas dienvidu fasāde



14.attēls. Siltuma zudumi caur logiem un ārsienas paneļu savienojuma vietām




15.attēls. Siltuma zudumu caur ēkas cokolu



16.attēls. Ēkas rietumu fasāde




17.attēls. Ēkas rietumu fasāde



18.attēls. Ēkas ziemeļu fasādes cokols

Company	SIA CMB Ventspils iela 48	Customer	Maskavas iela 268 k-1, Rīga
Device	testo 882	Serial No.:	3314060
		Lens:	32° x 23°




1.attēls. Ēkas austrumu fasādes cokols




2.attēls. Ēkas austrumu fasāde



3.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts, siltuma zudumi caur loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietu



4.attēls. Ieejas bloks



5.attēls. Ēkas cokols, paneļu savienojuma vieta




6.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde





7.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde





8.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde





9.attēls. Ēkas cokols



10.attēls. Ieejas bloks




11.attēls. Termiskais tilts pie ieejas durvīm




12.attēls. Ēkas cokols



13.attēls. Ēkas rietumu fasāde




14.attēls. Dienvidu fasādes cokols



15.attēls. Dienvidu fasāde



16.attēls. Dienvidu fasāde



17.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra ārsienas/cokola mezglā, ārsienas/balkona termiskais tilts.



18.attēls. Ēkas dienvidu fasāde

Company SIA "CMB"
Ventspils iela 48

Customer Meiju ceļš 16, Jelgava

Device testo 882

Serial No.: 3314060


Lens: Standard 32°




1. att. Ēkas ieejas mezgls un ārsiena



2. att. Termiskais tilts ēkas iekšējā stūrī



3. att. Ēkas ārsiena



4. att. Ēkas cokols



5. att. Ēkas cokols



6. att. Ēkas ārsiena



7. att. Ēkas ārsiena




8. att. Ēkas ārsiena




9. att. Ēkas ārsiena






10. att. Ēkas cokols



11. att. Ēkas ārsiena un cokols



11. att. Ēkas stūris kāpņu telpā (termiskais tilts)



12. att. Ēkas ārsienas šuves